


NPT

Маркировочная металлизированная наклейка



 ELEGIR системы маркировки		
Металлизированная наклейка NPT		
Размер 80x50, арт. 1265080		
Количество в рулоне 250 шт		
Напечатано на принтере RT230 с разрешением 300 dpi		
ГОСТ 51321.1-2007		
Произведено: 03/2023		Серийный номер: 2023-03



Описание

Металлизированные наклейки NPT — это матовая металлизированная полиэстровая пленка для термотрансферной печати с усиленным морозостойким акриловым клеем и широким выбором размеров.

Предназначена для маркировки электрических шкафов и навесных электрических элементов.

Инструкция

- Размер наклейки подбирается по числу символов и строк, необходимых для обозначения электрических элементов.
- Поверхность для наклейки должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью достигается через 8 часов.

Ассортимент

наименование	мм ширина/ высота	материал	наклеек кол-во в рулоне	артикул
NPT-27x18	27x18	алюминий матовый	1200	1262718
NPT-40x20	40x20		1000	1264020
NPT-20x60	20x60		400	1266020
NPT-50x80	50x80		250	1265080
NPT-50x100	50x100		200	12650100



Матовый металл



Характеристики

NPT

Материал
металлизированная
полиэстровая пленка



Состав клея
акрил



Адгезия
усиленная
морозостойкость



**Толщина
пленки**
80 мкм



**Температура
эксплуатации**
от -50°C до $+125^{\circ}\text{C}$



**Минимальная
температура монтажа**
 $+15^{\circ}\text{C}$



Износостойкость
■ стойкость к УФ-
излучению

■ стойкость к истиранию
и царапинам




Особенности
высокая скорость
печати маркировки

Рекомендуемая
модель принтера
RT200, RT230



Рекомендуемый тип
красящей ленты для печати
Resin Premium




Установите принтер на ровной поверхности в устойчивом положении.





Потяните защелки на себя, чтобы открыть крышку принтера.



Плавно поднимите крышку принтера. Блок с механизмом печати поднимается вверх вместе с крышкой.




Поднимите держатель катушки маркировочного материала, надавите на защелку вправо и поднимите держатель.




Установите катушку с материалом NPT на держатель и опустите его до щелчка. Материал должен подаваться сверху.

ВАЖНО! При установке материала избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.






Протяните маркировочный материал через направляющие и отрегулируйте направляющие под ширину маркировочного материала.



ВАЖНО! Маркировочный материал NPT должен подаваться с катушки сверху, печатным полем вверх.




Оптический датчик должен быть установлен в центральном положении под маркировочным материалом. В случае другого положения - сместите в центральное.

ВАЖНО! Оптический датчик работает в 2 режимах: на просвет и на чёрные метки. Маркировочный материал без черных меток устанавливается областью печати вверх, согласно пункту №6.



Убедитесь, что материал установлен в направляющих и немного выходит из корпуса принтера. Плавно опустите крышку и механизм печати в рабочее положение, закройте крышку до щелчка.




Маркировочный материал должен выходить из принтера на длину 5-10 мм.




Откалибруйте принтер, нажав на кнопку калибровки, которая находится на задней панели принтера, в течении 3-5 секунд, пока не загорятся индикаторы POWER и STATUS зеленым и красным цветом попеременно.

ВАЖНО! Калибровку необходимо производить после смены маркировочного материала на другой тип и размер.



Нажмите на кнопку подачи материала и убедитесь, что принтер подает маркировочный материал по одной наклейке. В обратном случае – повторите калибровку.

ВАЖНО! Если принтер подаёт другое количество наклеек, проверьте правильность установки материала и оптического датчика, после чего повторите калибровку, согласно пунктам №5-11.



Для сокращения расхода маркировочного материала, откройте крышку принтера и подмотайте материал обратно на катушку.

ВАЖНО! При подмотке материала, избегайте касания с областью печати - возможные загрязнения на материале могут негативно сказаться на качестве печати.



Маркировочный материал должен выходить из принтера на длину 5-10 мм. Пример правильной установки материала. Принтер готов к работе.

