

Маркировочный флажок FG



Маркировочный флажок FG — это полиэфирная наклейка в виде флажка с перфорацией под сгиб для термотрансферной печати.

Предназначен для маркировки проводников диаметром от 0,5 мм до 16 мм, два типоразмера.

- Монтаж маркировочного флажка FG производится на проводник без разъединения электрических цепей.
- Двухсторонняя маркировка проводника.
- Печать обозначений в вертикальном и горизонтальном положении.
- Надежная фиксация на проводнике, стойкость к отрыву.

Инструкция

- Поверхность проводника должна быть сухой и чистой.
- Не рекомендуется монтаж наклейки при t ниже $+15^{\circ}\text{C}$.
- Максимальное сцепление с поверхностью проводника достигается через 8 часов.

Наименование	мм Ширина, высота	шт. Кол-во в рулоне	Артикул
FG-30x12	30x12	500	11830120
FG-30x50	30x50	200	11830500

☐ Белый цвет *

*другие цвета по запросу



Характеристики

FG

Материал
полиэфир

Состав клея
акрил

Толщина пленки
65 мкм

Температура эксплуатации
 -50°C до $+105^{\circ}\text{C}$

Подробнее о характеристиках на сайте elegir.ru

Алгоритм маркировки



Распечатайте обозначения, для отрыва потяните за левый край вниз и вправо



Отделите наклейку от подложки, не касаясь клеевого слоя



Оберните узкую часть наклейки вокруг проводника и приклейте на клеевую сторону наклейки




Согните вторую сторону наклейки по перфорации


МАРКИРОВКА ПРОВОДА

Установка катушки и положение оптического датчика

FG-30x12-W




Маркировочный флажок FG-30x12-W должен подаваться с катушки сверху.




Оптический датчик должен быть установлен с правой стороны маркировочного флажка FG-30x12-W.

FG-30x50-W



Маркировочный флажок FG-30x50-W должен подаваться с катушки сверху.




Оптический датчик должен быть установлен по центру маркировочного флажка FG-30x50-W.

Алгоритм маркировки



Распечатайте и отделите наклейку от общей ленты



Отделите наклейку от подложки, не касаясь клеевого слоя



Оберните узкую часть наклейки вокруг проводника и приклейте на клеевую сторону наклейки



Согните вторую сторону наклейки по перфорации