

**Оптический датчик должен быть смещен под черную метку слева или справа от центра.**

